

Ag

Cu

Ni

Sn

Handhabung & Lagerung

Bitte behandeln Sie unsere Shieldex® Produkte vorsichtig.

Bitte berühren Sie die Shieldex® Produkte niemals mit feuchten oder fettigen Händen, dies kann zu Flecken führen, die nicht entfernt werden können.

Handhabung

Wir empfehlen im Umgang mit unseren Shieldex® Produkten fusselfreie weiße Baumwollhandschuhe anzuziehen, um Flecke und Fingerabdrücke zu vermeiden.

Ebenfalls empfehlen wir vor Verarbeitung unserer Shieldex® Produkte die Arbeitsplätze auf Staub, Fett und Feuchtigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu säubern.

Lagerung

Bitte beachten Sie folgendes für die Lagerung unserer Produkte:

- In trockener Umgebung lagern
- In Originalverpackung lagern
- Bei einer Raumtemperatur von $20\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ und einer Luftfeuchtigkeit von $50\% \pm 10\%$ lagern
- UV-Strahlung vermeiden
- Nicht in Säure- oder alkalischer Umgebung lagern (auch eine schwefelhaftige Luftumgebung kann die Silberoberfläche beschädigen)

Reklamationen verursacht durch falsche Handhabung oder Lagerhaltung, werden von Statex Produktions- und Vertriebs GmbH nicht anerkannt.